

LÜ

WB

**Protokoll**  
**Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)**



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut  Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Fischach	Datum	2026-03-19	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten
1	710	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_150910	Einige schräg stehende Bäume, bereits unterspült
2	714	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_151121	Mehrere schräg stehende Bäume
3	708/2	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_151432	Einige schräg stehende Bäume
4	708/2	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_151700	schräg stehender Baum, unterspült
5	708/2	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_151834	Einige schräg stehende Bäume
6	707/2	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																<input checked="" type="checkbox"/>				IMG_20260319_152129	Stamm mit Krone auf der steilen reufr Böschung im Bach
7	708/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_153115	Wurzelstock und Schlagabraum im HW-Abflussbereich
8	708/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_153308	Teile einer Baumkrone am rechten Ufer im HW-Abflussbereich
9	1341/3	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_154314	Einige schräg stehende Bäume, unterspült

LÜ

WB

**Protokoll**  
**Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)**



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut  Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Fischach	Datum	2026-03-19	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten
10	1341/3	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_154513	Einige schräg stehende Bäume, unterspült
11	686	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_154716	Totholzablagerung am rechten Ufer
12	686	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_154905	Totholz am rechten Ufer
13	686	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_155057	Totholz am rechten Ufer
14	686	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260319_155140	Sehr viel Totholz am rechten Ufer
15	686	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_155642	Totholz am rechten Ufer