

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut
Begehungsabschnitt	Iu Zubringer 2 Ehrenbach	Datum	2026-03-20	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk		hoch	mittel	nieder/weiter beobachten			
1	1176/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_105600	Schlagabraum im HW-Abflussbereich	
2	554/1	56507		<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_105904	Christbaum im Bachbett
3	554/11	56507		<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_110031	Müll im HW-Abflussbereich
4	1213	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_110244	Schlagabraum und d Strauchschnitt im HW-Abflussbereich
5	549/2	56507		<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_110533	Gartenabfall im HW-Abflussbereich
6	1207/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_110856	Teile einer Baumkrone über/im Bachbett
7	1201/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_111651	Stamm quer über/im Bachbett
8	1201/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_111831	Baum schräg, unterspült