

LÜ

WB

**Protokoll**  
**Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)**



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut  Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Iu Zubringer Hainachgraben	Datum	2026-03-19	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten
1	497/5	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_163545	Totholz-Verkläusung im Bachbett
2	1370	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_163959	geworfener Baum über Bachbett
3	1370	56507																							IMG_20260319_164120	Totholz-Verkläusung im Bachbett
4	1370	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_164309	Totholz-Verkläusung im Bachbett
5	1370	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_164546	Stamm quer im Bach, Anlandung
6	1364	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_164825	Verkläusung