

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Prossingerbach Zubringer 1	Datum	2026-03-19	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten	
1	777	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_143629	Baum unterspült am linken Ufer, Totholz am Ufer	
2	777	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								Stamm im Bachbett
3	777	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								Mehrere Stämme im Bachbett vom rechten Ufer
4	779/4	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								Totholz im Bachbett