

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut Berichterstatter (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Prossingerbach Zubringer 2	Datum	2026-03-19	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel		
1	795/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260319_134940	Strauchschnitt an Böschungskante
2	795/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260319_135329	Blech und Gitter
3	795/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>				Alte Achse samt Reifen