

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut
Begehungsabschnitt	Prossingerbach	Datum	2026-03-19	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten
1	795/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260319_134940	Strauchschnitt an Böschungskante	
2	795/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260319_135329	Blech und Gitter	
3	795/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>				Alte Achse samt Reifen	
4	910/2	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260319_140555	Baum quer über Bach
5	794	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260319_141043	Eisensessel	
6	787	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260319_141259	Totholz und Astwerk im Bachbett
7	787	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260319_141415	Stamm quer im Bachbett
8	777	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260319_141544	Totholz quer im Bachbett
9	777	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260319_141741	Baum quer über Bach

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut
Begehungsabschnitt	Prossingerbach	Datum	2026-03-19	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurb biologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten
10	777	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_141930	Totholz quer im Bachbett
11	777	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_142014	Stämme quer über/im Bachbett
12	777	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_142226	Totholz im Bachbett
13	777	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_142303	Stamm quer über Bach
14	777	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_142447	Stamm im Bachbett, Anlandungen
15	1344	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_142820	Totholz im Bach bzw am steilen Ufer
16	777	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_142949	Stamm und Ast im HW-Abflussbereich
17	777	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_143116	Stämme quer über/im Bachbett, Anlandungen, Tonne
18	777	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_143315	Stamm quer im HW-Abflussbereich

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Prossingerbach	Datum	2026-03-19	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten	
19	777	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260319_143421	Stamm quer im HW-Abflussbereich	
20	777	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260319_143629	Baum unterspült am linken Ufer, Totholz am Ufer	
21	777	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								Stamm im Bachbett
22	777	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								Mehrere Stämme im Bachbett vom rechten Ufer
23	779/4	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								Totholz im Bachbett