

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut
Begehungsabschnitt	ru Zubringer 1 Ehrenbach	Datum	2026-03-20	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten
1	1382/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260320_114352	Schlagabraum am rechten Ufer
2	367/2	56507		<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_120819	Strauchschnitt im HW-Abflussbereich
3	1372	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_20260320_121133	Wurzelstock im Bachbett, Anlandungen
4	1372	56507		<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_121358	altes Eisenfass
5	1372	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_121731	Mehrere Stämme quer im Bachbett, Anlandungen
6	1373	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_122044	Stamm quer im Bachbett, Anlandungen