

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	ru Zubringer 2 Ehrenbach	Datum	2026-03-20	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten	
1	227/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260320_092023	Mehrere Stämme über Bachbett	
2	227/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260320_092300	Stamm quer im Bachbett	
3	227/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20260320_092426	Baum schräg, unterspült	
4	233	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20260320_093005	Totholz quer im Bachbett	
5	233	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								Totholz im Bachbett
6	231/1	56507		<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20260320_093339	Ablagerungen reichen in den HW-Abflussbereich	