

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Leichartingerbach	Datum	2023-04-21	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten	
1	663/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20230421_100552 IMG_20230421_100604	
2	663/1	56507									<input checked="" type="checkbox"/>															IMG_20230421_100734	
3	654	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20230421_100958	
4	654	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230421_101143	
5	654	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230421_101249	
6	663/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20230421_101512	
7	663/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230421_101702	
8	691/4	56507	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>																<input checked="" type="checkbox"/>				IMG_20230421_101850 IMG_20230421_101859	
9	719/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>																		IMG_20230421_102220	Ufersicherung

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Leichartingerbach	Datum	2023-04-21	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten
10	719/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230421_102246		
11	719/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>													<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230421_102418 IMG_20230421_102430	
12	719/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																	<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230421_102604	
13	719/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20230421_102724	
14	719/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230421_102823 IMG_20230421_102858	
15	725/4	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230421_103308	
16	715	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230421_103618	
17	715	56507				<input checked="" type="checkbox"/>																<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230421_103710 IMG_20230421_103734	
18	715	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230421_104117	

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Leichartingerbach	Datum	2023-04-21	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.			
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk		hoch	mittel	nieder/weiter beobachten					
19	748	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230421_104321	
20	729/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230421_104856	
21	729/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230421_105234	
22	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230421_105348	
23	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230421_105424	
24	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>				IMG_20230421_105528 IMG_20230421_105629	
25	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230421_110018	
26	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230421_110223	
27	755/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230421_110354	

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Leichartingerbach	Datum	2023-04-21	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.			
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten		
28	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20230421_110611 IMG_20230421_110647	
29	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20230421_110731	
30	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230421_110831	
31	755/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>				IMG_20230421_111215 IMG_20230421_111342	
32	755/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20230421_111310	
33	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20230421_111615	
34	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20230421_111826	
35	680	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20230421_132554	
36	1342	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20230421_133348	

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Leichartingerbach	Datum	2023-04-21	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.					
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten				
37	1342	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																										IMG_20230421_133750	
38	1342	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																										IMG_20230421_133835	
39	667	56507	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20230421_134119 IMG_20230421_134127	