

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Prossingerbach	Datum	2023-04-21	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen			
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk		hoch	mittel	nieder/weiter beobachten					
1	1344	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230421_141743	
2	1344	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230421_142447 IMG_20230421_142658	
3	1344	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>					IMG_20230421_143210 IMG_20230421_143254	
4	1344	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230421_143553	
5	1344	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230421_143657	
6	1344	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>				IMG_20230421_143947 IMG_20230421_143956	Sturmschaden
7	1344	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>					IMG_20230421_144221	