

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2024-10-14	LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich
				Berichterstatter (Name, Unterschrift)

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp						Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen			
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional		am Bauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten		
1	40/1	56507				<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				IMG_20241014_105643 IMG_20241014_105715	Durchlass teilweise verlegt	
2	1023/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_105936	Auslauf teilweise verlegt	
3	40/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_110213 IMG_20241014_110247		
4	41	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_111041	
5	1031/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_111402	
6	1045/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_112032	
7	1045/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_112131	
8	1045/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_112212	
9	1045/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_112315	

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2024-10-14	LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich
				Berichterstatter (Name, Unterschrift)

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten	
10	1045/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_112411 IMG_20241014_112458		
11	48	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241014_113938	
12	53	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241014_114720	
13	1047	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241014_114834	
14	1047	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241014_115002	
15	1047	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241014_115123	
16	1047	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>																<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241014_115235	
17	1047	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241014_115859	
18	1047	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241014_120004 IMG_20241014_120258	

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2024-10-14	LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich
				Berichtersteller (Name, Unterschrift)

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten
19	205/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20241014_130354	Zubringer reufr
20	520/23	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>														<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241016_102336	
21	1343/2	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241016_102516	
22	520/23	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241016_102819	
23	1343/2	56507										<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241016_103046 IMG_20241016_103054	Ufersicherung unterspült
24	1343/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241016_103139	
25	1343/2	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241016_103224	
26	1343/2	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241016_103303	
27	1343/2	56507										<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241016_103416	Anlandungen

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2024-10-14	
			LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich	Berichterstatter (Name, Unterschrift)

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten
28	1343/1	56507									<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_20241016_110026	Bewuchs		
29	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>															<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241016_110314			
30	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>														<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241016_110558		
31	399/3	56507			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>														<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241016_110618		
32	399/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>													<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241016_110704		
33	1343/1	56507						<input checked="" type="checkbox"/>														<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241016_115645	
34	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241016_115729 IMG_20241016_115743 IMG_20241016_115849		
35	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241016_120051	
36	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>				IMG_20241016_120209	

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2024-10-14	LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich
				Berichterstatter (Name, Unterschrift)

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk		hoch	mittel	nieder/weiter beobachten				
37	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_20241016_120330	Viel Wildholz
38	298/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_20241016_120435	Zubringer reufr Sturmschaden Baumstämme liegen im Bachbett
39	298/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_20241016_120626	
40	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_20241016_120708 IMG_20241016_120847		
41	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_20241016_120929		
42	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_20241016_121309		
43	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_20241016_121427		
44	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_20241016_121519 IMG_20241016_121643		
45	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						<input checked="" type="checkbox"/>	IMG_20241016_121750		

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2024-10-14	LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich
				Berichtersteller (Name, Unterschrift)

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk		hoch	mittel	nieder/weiter beobachten				
46	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241016_122402 IMG_20241016_122413	
47	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241016_122509	
48	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241016_123044	
49	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241016_123148	Wurzelstock entfernen
50	1356	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241016_123251 IMG_20241016_123437	Baumstamm quer im Bachbett entfernen
51	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241016_123715 IMG_20241016_123815	
52	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241016_124014	
53	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241016_124259 IMG_20241016_124438 IMG_20241016_124447	Baumstamm quer über Bachbett entfernen
54	1343/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20241016_125005 IMG_20241016_125023	