

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	Fischach	Datum	2024-10-09	LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich
				Berichtersteller (Name, Unterschrift)

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk		hoch	mittel	nieder/weiter beobachten				
1	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241009_122908	
2	1431/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241009_123217	Baumstamm quer über Bachbett entfernen
3	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241009_125233 IMG_20241009_125249	
4	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241009_125403	
5	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>																		IMG_20241009_125611	
6	1341/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241009_125801	Baumstamm quer über Bachbett entfernen
7	1341/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20241009_131344 IMG_20241009_131358	
8	1341/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241009_131642	
9	1341/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241009_132138	

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	Fischach	Datum	2024-10-09	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.				
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten			
10	710	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20241009_132512	
11	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20241009_154620	
12	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20241009_154936 IMG_20241009_154944	
13	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20241009_155117	