

LÜ

WB

**Protokoll**  
**Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)**



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	lu. Zubringer 1 Ehrenbach	Datum	2024-10-16	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen  Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.			
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten		
1	1222	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241016_103908	
2	1221	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241016_104400	
3	1221	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>																			IMG_20241016_104756 IMG_20241016_104804	
4	1221	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241016_104959 IMG_20241016_105059	