

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen		Skolaut
Begehungsabschnitt	Prossingerbach	Datum	2024-10-14	LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk		hoch	mittel	nieder/weiter beobachten				
1	794	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_135620 IMG_20241014_135628	Verkläusung durch Baumstamm quer über Bachbett		
2	1344	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_140420		
3	1344	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_140905 IMG_20241014_141037	Baumstämme quer über Bachbett	
4	777	56507							<input checked="" type="checkbox"/>															<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_141157	
5	777	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241014_142155	