

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	ru. Zubringer 1 Ehrenbach	Datum	2024-10-16	LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich
				Berichtersteller (Name, Unterschrift)

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen					
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk		hoch	mittel	nieder/weiter beobachten							
1	520/23	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20241016_102122	
2	367/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>						IMG_20241016_132556	
3	367/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																											IMG_20241016_132633	
4	414/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>																	<input checked="" type="checkbox"/>						IMG_20241016_132723 IMG_20241016_132815	
5	414/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																											IMG_20241016_133205	Wurzelstock
6	414/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>						IMG_20241016_134208	
7	1373	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						<input checked="" type="checkbox"/>					IMG_20241016_134614	
8	1380	56507																												IMG_20241016_140533	
9	520/24	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																											IMG_20241016_140805	

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	ru. Zubringer 1 Ehrenbach	Datum	2024-10-16	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel		
10	1384/6	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																		<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241016_141127	Strauchschnitt entfernen