

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	Leichartingerbach	Datum	2024-10-09	
				Berichtersteller (Name, Unterschrift)

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten	
1	755/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20241009_135428		
2	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20241009_135710 IMG_20241009_135738		
3	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20241009_135848		
4	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20241009_140024		
5	729/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241009_140328		
6	755/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20241009_140410	
7	755/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241009_140618	Viel Wildholz neben Bachbett
8	715	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241009_141732	
9	715	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241009_141847	

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	Leichartingerbach	Datum	2024-10-09	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen				
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk		hoch	mittel	nieder/weiter beobachten						
10	715	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																										IMG_20241009_142235	
11	725/4	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																										IMG_20241009_143053	
12	725/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																										IMG_20241009_143202	
13	725/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																										IMG_20241009_143240	
14	719/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																										IMG_20241009_143554	
15	719/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241009_143758	
16	719/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																								IMG_20241009_143921	
17	719/1	56507															<input checked="" type="checkbox"/>												IMG_20241009_144031	Unterspülung der Ufermauer
18	719/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																										IMG_20241009_144155	

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	Leichartingerbach	Datum	2024-10-09	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.				
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten			
19	719/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20241009_144335	
20	663/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20241009_145045	
21	663/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20241009_145212	
22	663/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20241009_145346	
23	654	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20241009_145638	
24	654	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20241009_145710	
25	654	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20241009_145939	
26	663/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20241009_150258 IMG_20241009_150307	
27	663/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20241009_150518	

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	Leichartingerbach	Datum	2024-10-09	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.				
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten			
28	667	56507	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20241009_150911 IMG_20241009_150924	
29	1342	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20241009_151106	
30	1342	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20241009_151231	
31	680	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20241009_153054	