

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	ru. Zubringer 2 Ehrenbach	Datum	2024-10-16	

Nr	GP	KG	Übelstand								Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand	Querbauwerk		Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel	nieder/weiter beobachten			
1	1356	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20241016_124707 IMG_20241016_124715	
2	227/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241016_124832	
3	227/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241016_125600	Sturmschaden Baumstämme quer über Bachbett entfernen
4	231/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20241016_131014	