

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Iu Zubringer 1 Ehrenbach	Datum	2026-03-20	
		LÜ-Intervall :		
		Schlüsselbauwerke 1-jährlich		
		Standardbauwerke 5-jährlich		

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten	
1	530	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20260320_124803	Mehrere Stämme quer über/im Bachbett
2	530	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_124910	Stämme quer über/im Bachbett
3	529	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_125032	dünne Stämme quer über/im Bachbett
4	529	56507	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_125141	Zusätzlich Einleitung, Totholz
5	529	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																					<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_125412	
6	1222	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>		IMG_20260320_125631	Baum schräg, unterspült