LÜ	WB	**Protokoll** **Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)**	SKOLAUT NATURRAUM

Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2026	Christoph Skolaut	
Begehungsabschnitt	ru Zubringer 3 Ehrenbach	Datum	2026-03-20	LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich	Berichterstatter (Name, Unterschrift)

			Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen
Nr	GP	KG	Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk		hoch	mittel	nieder/weiter beobachten		Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.
1	215/1	56507	☒																					☒		Stämme quer über/im HW-Abflussbereich
2	215/1	56507	☒																					☒		Totholz im Bachbett
3	215/1	56507	☒																					☒		Wurzelstock im Bachbett
4	206/10	56507				☒																☒			IMG_20260320_095232	Rohreinleitung abschneiden