LÜ	WB	**Protokoll** **Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)**	SKOLAUT NATURRAUM

Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2024	Skolaut
Begehungsabschnitt	Prossingerbach Zubringer 1	Datum	2024-10-14	LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich Berichterstatter (Name, Unterschrift)

			Übelstand								Maßnahmentyp							Mangel				Priorität				Anmerkungen
Nr	GP	KG	Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand	Verursacher vorhanden	Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel	nieder/weiter beobachten	Foto-Nr	Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.
1	777		☒																					☒	IMG_20241014_142155	